

## Ongelmia Galileo paikannusjärjestelmän satelliiteissa no. 14 & 18

Saattaa aiheuttaa ongelmia seuraavien laitteiden toiminnassa:

- SC-70 / SC-130
- SC-33
- SCX-20 / SCX-21
- GS-100

Kyseiset järjestelmän satelliitit saattavat aiheuttaa laskenta virheen yllä mainituissa laitteissa. Laskentavirhe vaikuttaa keulasuunnan, sijainnin ja nopeuden laskentaan, kun ym. satelliitit ovat käytössä laitteiden laskennassa.

Korjaavana toimenpiteenä kyseiset satelliitit tulee poistaa käytöstä laitteen asetusvalikon kautta. Lisätietoja käyttöohjekirjassa. Laitetyypistä ja asennustavasta riippuen, asetusten muuttaminen saattaa vaatia valtuutetun huoltopalvelun käyntiä aluksella.

SC-70/130 & GS-100: Satelliittien esto onnistuu suoraan käyttölaitteen avulla.

SC-33 & SCX-20/21, tapa 1: huoltomiehen toimesta.

SC-33 & SC-20, tapa 2: Mikäli laite on kytketty NMEA2000 verkon kautta Furunon TZT2/3 laitteeseen tai NAVpilot-300 autopilottiin, voidaan asetusmuutos tehdä sitä kautta.

SCX-21, tapa 2: mikäli laite on kytketty GP-39 näyttölaitteeseen, voidaan asetusmuutos tehdä sitä kautta.